



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA (PROHECO)
DIRECCIÓN: COL. RESIDENCIAL PLAZA, EDIFICIO DEL RAP, 4to PISO

ORDEN DE COMPRA OC-PROHECO-099-2016
(INTERNA)

PROVEEDOR: Taller de Mecanica y Pintura Automotriz Peniel
Dirección: Anillo Periferico, una cuadra antes de puente vehicular de col. San Miguel
Telefono: 9624-8080
RTN: 08011986032161
FECHA: 18 de Julio de 2016

Dirección del Suministro: Oficinas PROHECO
Colonia Residencial Plaza, Edificio del RAP,
4to. Piso, Tegucigalpa M.D.C
RTN: 08019006028236



Año	Poder	Código	Fuente Financ.	Proyecto	CLASIFICACIÓN			Gasto Corriente	X
					Actividad	Programa	Sub-Programa		
2016			11	0	01	07	00		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				Mantenimiento y reparacion de equipos y medios de Transporte. 1) Vehículo Marca: Isuzu KB Año: 1999 Chasis: JAATFS55HX7109772 Color: Blanco Placa: N-06839			
		1		Reparación de bisagras de las puertas delanteras (2)			L. 400.00
		1		Manecilla para subir y bajar vidrio lado derecho trasero			L. 50.00
		2		2 soleras internas	L. 300.00		L. 600.00
		1		Manecilla de abrir puerta interna, puerta lado derecha			L. 150.00
		2		Cambio de llavines puerta izquierda y derecha	L. 300.00		L. 600.00
		1		Cambio de antena de radio			L. 350.00
		1		Tapadera de combustible			L. 500.00
		1		Cambio de vía delantera derecha			L. 250.00
		1		Cambio de cremallera de vidrio, puerta trasera izquierda			L. 500.00
		2		Cambio de seguros de compuerta trasera	L. 350.00		L. 700.00
		2		Cambio de 2 stop traseros	L. 500.00		L. 1,000.00
		4		Cambio de 4 calentadores del motor	L. 350.00		L. 1,400.00
		1		Cambio de bomba madre de frenos			L. 1,800.00
		1		Reparación de sistema de inyección (bomba de diesel)			L. 5,500.00
		4		Cambio de inyectores	L. 2,000.00		L. 8,000.00
		4		Cambio de todos los empaques del motor (kit de empaques completo, retenedores y empaques) bota aceite.			L. 2,500.00
		1		Cambio del sistema de embrague (prensa, disco, balinera de clutch, balinera piloto y rectificado de volante)			L. 8,500.00
		1		Reparación del motor de arranque			L. 600.00
		1		Reparación del sector hidráulico (cambio de kit de empaques completo)			L. 2,700.00
		4		Cambio de 4 bujes de tijeras, 2 superiores y 2 inferiores	200		L. 800.00
		2		Cambio de 2 rotulas superiores	L. 950.00		L. 1,900.00
		2		Cambio de 2 rotulas inferiores	L. 1,100.00		L. 2,200.00

Programa Hondureño de Educación Comunitaria PROHECO
Teléfonos: (504) 2228-6252, 2228-6250 Fax: (504) 2230-0870





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA (PROHECO)
DIRECCIÓN: COL. RESIDENCIAL PLAZA, EDIFICIO DEL RAP, 4to PISO

ORDEN DE COMPRA OC-PROHECO-099-2016
(INTERNA)

PROVEEDOR: Taller de Mecanica y Pintura Automotriz Peniel
Dirección: Anillo Periferico, una cuadra antes de puente vehicular de col. San Miguel
Telefono: 9624-8080
RTN: 08011986032161
FECHA: 18 de Julio de 2016

Dirección del Suministro: Oficinas PROHECO
Colonia Residencial Plaza, Edificio del RAP,
4to. Piso, Tegucigalpa M.D.C
RTN: 08019006028236

1	Ajuste y engrase de balineras de ruedas delanteras		L. 350.00
4	Cambio de los 4 amortiguadores (solo mano de obra)		L. 300.00
	Cambio de retenedor de coplin de diferencial trasero		L. 200.00
1	Cambio de bujes		L. 400.00
1	Cambio de hules de hoja de resorte (solo mano de obra)		L. 600.00
1	Lavado general		L. 500.00
1	Cambio de aceite y filtro (solo mano de obra)		L. 50.00
1	Cambio de filtro de aire y filtro de combustible (solo mano de obra)		L. 100.00
1	Cambio de aceite de caja, transfer y diferenciales (solo mano de obra)	L. 500.00	L. 1,000.00
1	Cambio de fricciones delanteras y traseras (solo mano de obra)		L. 400.00
1	Cambio de coolan de radiador (solo mano de obra)		L. 100.00
1	Cambio de líquido de frenos (solo mano de obra)		L. 100.00
1	Cambio de soporte de caja		L. 600.00
1	Cambio o reparación del turbo		L. 20,000.00
3	Cambio de bandas frontales del motor (3)	L. 150.00	L. 450.00
1	Reparación del sistema eléctrico (vías, stop, luces frontales)		L. 1,400.00
2	Cambio de parabrisas	L. 100.00	L. 200.00
1	Mano de Obra por cambio de repuestos comprados por el taller		L. 6,500.00
	2) Vehículo Marca: Isuzu KB Año: 1999 Chasis: JAATFS554X7105855 Color: Blanco Placa: N-11512 ✓		
1	Reparación del cable del tono		L. 500.00
1	Cambio de vidrio frontal y su respectiva moldura y empaque		L. 1,750.00
1	Cambio de tapadera del combustible		L. 500.00
4	Cambio de manecilla de subir y bajar vidrio (puerta trasera izquierda)	L. 50.00	L. 200.00
1	Asegurar o soldar asiento trasero		L. 300.00
2	Cambio de manecillas o seguros de compuerta trasera de la paila (no tiene manecillas)	L. 200.00	L. 400.00
1	Cambio de stop trasero completo		L. 500.00
1	Reparar puerta trasera derecha (no abre)		L. 400.00





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA (PROHECO)
DIRECCIÓN: COL. RESIDENCIAL PLAZA, EDIFICIO DEL RAP, 4to PISO

ORDEN DE COMPRA OC-PROHECO-099-2016
(INTERNA)

PROVEEDOR: Taller de Mecanica y Pintura Automotriz Peniel
Dirección: Anillo Periferico, una cuadra antes de puente vehicular de col. San Miguel
Teléfono: 9624-8080
RTN: 08011986032161
FFCHA: 18 de Julio de 2016

Dirección del Suministro: Oficinas PROHECO
Colonia Residencial Plaza, Edificio del RAP,
4to. Piso, Tegucigalpa M.D.C
RTN: 08019006028236

	2	Cambio de bujes de hoja de resorte	L. 200.00	L. 400.00
	10	Cambio de hules (solo mano de obra)		L. 600.00
	2	Cambio de retenedores de flechas traseras (2)	L. 200.00	L. 400.00
	1	Cambio de retenedor parte trasera de la caja de velocidades (pegue con la Transmisión)		L. 200.00
	1	Cambio de soporte de escape		L. 1,000.00
	1	Reparación de fuga de aceite por el carter del motor (cambio del empaque)		L. 500.00
	1	Cambio o reparación del turbo del motor		L. 20,000.00
	1	Cambio de balineras y bujes de la barra del timón (tiene desgaste)		L. 1,000.00
	1	Ajuste y engrase de balineras delanteras		L. 350.00
	3	Cambio de bandas del motor (3)	L. 150.00	L. 450.00
	1	Reparación de sistema eléctrico (luces frontales, vías, stop, luz de techo, luz de retroceso, y motor de parabrisas)		L. 1,400.00
	1	Cambio de coolan (solo mano de obra)		L. 100.00
	2	Cambio de balineras de flechas traseras	L. 500.00	L. 1,000.00
	1	Lavado general, motor, chasis y carrocería		L. 500.00
	1	Cambio del silenciador del escape		L. 1,000.00
	1	Mano de Obra por cambio de repuestos comprados por el taller		L. 5,000.00
*****UL*****				
SUB-TOTAL				L. 112,700.00
(15%) IMPUESTO SOBRE VENTAS				16,905.00
TOTAL				L. 129,605.00

Elaborado Compras PROHECO

Revisado Contabilidad PROHECO

Administración PROHECO

Jefatura de Preintervención PROHECO

Revisado por Pre Intervención PROHECO

Coordinación General PROHECO